

11 октября 2013 г.

В связи со сменой ip-адреса сайта comsignal.ru происходят следующие изменения:

Меняются настройки серверов регистрации, расположенные на вкладках GPRS и Ethernet. Теперь они должны выглядеть так:

1. ip – 91.219.236.11; порт — 80; строка запроса — svc.comsignal.ru/cgi-bin/svc.cgi
2. ip – 89.106.250.21; порт — 80; строка запроса — comsignal.zra.ru/cgi-bin/svc.exe

Изменяется прошивка коммуникатора КДА-2. Актуальная версия 0.34 и выше.

**Убедительная просьба изменить настройки КДА и «залить» свежую прошивку.**